



HANUMAN AOC 44




PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L'HUILE

ATTENTION

L'huile pour le moteur ROTAX 912 de l'HANUMAN est :

MOTUL 4100 TURBOLIGHT SAE 10W40

(A demander au bureau RAND-KAR si besoin pour complément de niveau)



Bien revisser le bouchon avant la fermeture du capot moteur.

Club ULM des SANS BORNE

Les Champs neufs • 44320 FROSSAY

E-mail : contact@sansborne.net - Aéro Club affilié à la FFPLUM N° 4403